



PERMINATOR®

Retardadores y barreras de vapor bajo la losa



Nueva barrera con menor clasificación de permeabilidad + mejor resistencia a los pinchazos = la última palabra en cuanto a protección contra el vapor de agua



Para lograr una protección duradera contra la intrusión de humedad y las fallas potencialmente costosas del piso, elija un protector/retardador de vapor con una de las clasificaciones de permeabilidad más bajas de la industria y casi dos veces la resistencia a los pinchazos que tienen otros sistemas – PERMINATOR.

Baja permeabilidad, alta resistencia y durabilidad son todos criterios igualmente importantes de selección y especificación para retardadores y barreras de vapor bajo la losa. De hecho, estas características son interdependientes entre sí cuando se trata de prevenir la migración de humedad dentro de espacios interiores. Con **PERMINATOR**, usted recibe lo mejor de ambos aspectos – mejor resistencia a los pinchazos junto con una de las clasificaciones más bajas de permeabilidad en la industria.

La nueva tecnología de propiedad exclusiva permite a **PERMINATOR** exceder considerablemente los requisitos de ASTM E 1745 (0.1 perms), así como la recomendación de ACI 302.2R que establece que debe instalarse una barrera de vapor con una clasificación de permeabilidad de 0.01 perms o menos en áreas donde los requisitos de ASTM E 1745 no son suficientes para proteger el piso. La nueva tecnología de productos **PERMINATOR 15** proporciona a todo el equipo de construcción la menor permeabilidad al vapor junto con la resistencia a los pinchazos que supera en un 45% la que exige ASTM E 1745.

W. R. MEADOWS respalda los hechos acerca de la nueva tecnología de PERMINATOR 15 con resultados de pruebas independientes. Contáctenos para saber los detalles – le entregaremos los resultados de pruebas junto con muestras, hojas de datos, documentación promocional y mucho más.



Para obtener más información, muestras o documentación, visite www.wrmeadows.com o llame al 1-800-342-5976. Los clientes internacionales deben llamar al (847) 214-2100.

