



FICHE TECHNIQUE No 3041-000

ULTRITE^{md} CLEANER

DESCRIPTION

ULTRITE CLEANER est un nettoyant prêt à l'emploi conçu pour être utilisé avec ULTRITE COATING REMOVER de W. R. MEADOWS. Ce produit est la deuxième étape de la procédure d'enlèvement de revêtement en deux étapes.

UTILISATIONS

ULTRITE CLEANER est employé pour enlever les résidus laissés par ULTRITE COATING REMOVER ainsi que pour nettoyer et préparer la surface pour les revêtements et traitements subséquents.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Facile à utiliser.
- Pratique; faible odeur.
- Faible teneur en COV.

EMBALLAGE

Unités de 3,78 L (1 gal. US) (4/boîte)
Seaux de 18,93 L (5 gal. US)
Barils de 208,2 L (55 gal. US)

RENDEMENT

1,8 à 4,9 m²/L (75 à 200 pi²/gal)

Le rendement est approximatif et peut varier selon la qualité de l'application d'ULTRITE COATING REMOVER et de la façon dont le revêtement ramolli a été enlevé ainsi que de l'état du béton, des conditions climatiques et de l'équipement employé pour l'application. Effectuer toujours un essai afin de déterminer le taux de couverture réel avant l'application à pleine grandeur.

DURÉE DE CONSERVATION

Les propriétés optimales et la meilleure utilisation sont obtenues dans les deux années suivant la date de fabrication lorsque stocké à l'intérieur dans son contenant d'origine non ouvert entre 4° et 32°C.

APPLICATION

Préparation de la surface ... Enlever autant que possible en grattant ULTRITE COATING REMOVER et le revêtement ramolli de la surface avant de nettoyer avec ULTRITE CLEANER.

Méthode d'application ... Appliquer ULTRITE CLEANER avec un balai, une vadrouille ou un pulvérisateur. Laisser le produit s'imprégner durant 3 à 5 minutes avant de frotter avec une brosse ou une vadrouille. L'emploi d'une laveuse à pression est recommandé pour de meilleurs résultats. Répéter la procédure si nécessaire. Ne pas laisser le produit sécher.

Selon la quantité d'ULTRITE COATING REMOVER et de revêtement ramolli qui a été retirée, deux nettoyages sont recommandés pour des résultats optimaux.

PRÉCAUTIONS

Ne pas diluer. Protéger les surfaces peintes, teintées ou sensibles aux alcalis d'ULTRITE CLEANER. Bien rincer à l'eau. Protéger du gel. Le produit n'est pas conçu pour être employé seul; doit être utilisé en combinaison avec ULTRITE COATING REMOVER.

NUMÉRO ET TITRE DE LA SPÉCIFICATION

03 05 00 : Travaux généraux du béton

INFORMATION LEED

Peut contribuer à l'obtention de crédits LEED :

- MRc9 : Gestion des déchets de construction et de démolition

Pour la fiche technique la plus récente, des informations LEED supplémentaires et la fiche signalétique, visiter : www.wrmeadows.com

2018-10-16

W. R. MEADOWS DU CANADA

70 Hannant Court, Milton, ON L9T 5C1
21 Steambank Ave., Sherwood Park, AB T8H 1N1
(800) 342-5976
Montreal Sales: (514) 865-2406

Hampshire, IL / Cartersville, GA / York, PA / Fort Worth, TX
Benicia, CA / Pomona, CA / Goodyear, AZ / Milton, ON /
Sherwood Park, AB
www.wrmeadows.com